

KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA W GDAŃSKU



KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW

**„Zabezpieczenie dziedzictwa sakralnego.  
Konservacja ołtarza św. Józefa z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku”**

**Projekt zrealizowany w partnerstwie z Fundacją PZU**



**FUNDACJA**

Projekt realizowany w terminie od 24.04.2023 r. do 30.11.2023 r.

Wykonawca prac:

**BUDKON Sp. z o.o., ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk,  
NIP 5892033246**

Kierownik prac konserwatorskich: **Maciej Szczepkowski**  
konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej

## **Zakres prac konserwatorskich przy architekturze ołtarza, przedstawieniach figuralnych oraz elementach snycerskich**

- zabezpieczenie warstw malarskich w miejscach ubytków
- oczyszczenie powierzchni z kurzu i zabrudzeń
- dezynfekcja odwrocia nastawy; nasycenie środkiem owadobójczym odstoniętych, niepolichromowanych części drewnianych obiektu
- wykonanie odkrywek schodkowych, stratygraficznych w celu ustalenia stanu zachowania i charakteru pierwotnej polichromii obiektów
- usunięcie wierzchnich warstw przemalowań olejnych i wtórnych złocień
- naprawy ubytków drewna (drobne ubytki poprzez zastosowanie kitów akrylowych, większe ubytki przez zastosowanie fleków z drewna)
- uzupełnienie brakujących listew i desek profilowania
- konsolidacja z podłożem konstrukcyjnym oryginalnych polichromii
- uzupełnienie ubytków gruntów i podkładów pod złocenia; uzupełnienie ubytków złocień
- retusz ubytków polichromii; rekonstrukcja polichromii w celu unifikacji kolorystycznej obiektu
- zabezpieczenie powierzchni nastawy ołtarzowej

Dokumentacja fotograficzna – stan przed pracami



Stan ołtarza wg dokumentacji archiwalnej





1891 r.



Lata 60-te XX w.

Dokumentacja fotograficzna – w trakcie prac konserwatorskich



Demontaż elementów snycerskich ołtarza w celu przewiezienia do pracowni konserwatorskiej.

Dokumentacja fotograficzna – w trakcie prac konserwatorskich




Dokumentacja fotograficzna – w trakcie prac konserwatorskich





Dokumentacja fotograficzna – w trakcie prac konserwatorskich



Dokumentacja fotograficzna – w trakcie prac konserwatorskich



Dokumentacja fotograficzna – w trakcie prac konserwatorskich



Dokumentacja fotograficzna – w trakcie prac konserwatorskich



Wstępne oczyszczanie powierzchni figur

Dokumentacja fotograficzna – w trakcie prac konserwatorskich



Uzupełnienia polichromii i złocień

## Dokumentacja fotograficzna – w trakcie prac konserwatorskich



Montaż elementów ołtarza po pracach konserwatorskich

Dokumentacja fotograficzna – ołtarz po zakończeniu prac konserwatorskich



Dokumentacja fotograficzna – ołtarz po zakończeniu prac konserwatorskich





Dokumentacja fotograficzna – ołtarz po zakończeniu prac konserwatorskich



Wydarzenie towarzyszące projektowi – wykład konserwatorski w dniu 20.09.2023 r.

 Gdańsk.dominikanie.pl

Zabezpieczenie dziedzictwa sakralnego.  
Konserwacja ołtarza św. Józefa  
z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku



GDZIE: DOM DUSZPASTERSKI  
CZARNA SALA

KIEDY: ŚRODA 20 WRZEŚNIA 2023

GODZINA: 19:45

**PREZENTACJA PRAC KONSERWATORSKICH**

**MACIEJ SZCZEPKOWSKI**  
KONSERWATOR MALARSTWA I RZEŻBY POLICHROMOWANEJ

Partner Fundacja PZU



